

О ходе выполнения предписания по пожарной безопасности № 20/1 от 14.02.2022г.

Согласно предписанию № 20/1 «об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности» от 14.02.2022г. по адресу: 173020, г. В. Новгород, ул. Б. Московская, д. 114, к.3 (общежитие), проведены мероприятия по устранению нарушений:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Мероприятие
1	В холле общежития возле вахты на путях эвакуации допущено размещение мебели (кресла, тумбочки)	Замечание устранено
2	Запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией (помещение мастерской, теплоузел на 1 этаже допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками)	Замечание устранено
3,4,5	Не обеспечено категорирование по взрывоопасной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) производственного и	Категорирование присвоено

	складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (в помещении мастерской, склада, каб. заведующей на 1 этаже отсутствует обозначение категории)	
6,7,11	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности (2 ДПИ в комнате № 72,74,76 на 3 этаже) находятся в неисправном состоянии.	Замечание устранено
18	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем внутреннего противопожарного водоснабжения, а именно: расход воды в пожарном кране составил менее 2,5 л/с (фактически меньше 2 л/с. Протокол инструментального обследования систем СПС, СОУЭ и ВПВ от 03.02.2022г.) ПК б/н на 5 этаже не герметичен.	Замечание устранено

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Мероприятие
8,9,10,12,13 14,15,16,17	Звуковые сигналы СОУЭ в кабинете заведующей на 1,2,3,4,5 этаже не обеспечивает уровень звука в среднем, не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, фактический уровень постоянного шума 40 дБА, уровень шума средств оповещения 50 дБА. (Протокол инстр.обследования систем СПС, СОУЭ и ВПВ от 03.02.2022г.).	Подготовлены коммерческие предложения на проведение демонтажных/монтажных работ нового оборудования. Составлены письма на выделения средств.
5	Стеллажное хранение коробок, бытовой химии, расположенное на 1 этаже отсутствует противопожарная дверь, категория отсутствует.	Подготовлены коммерческие предложения на двери противопожарные 850x2050 с установкой. Составлены письма на выделения средств.